

TEDAE

Asociación Española de Empresas Tecnológicas
de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio

TEDAE
Asociación Española de Empresas Tecnológicas
de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio

www.tedae.org/es




comité de calidad de TEDAE

GRUPO DE TRABAJO
**PREVENCIÓN DEL PRODUCTO
FALSIFICADO**

Diagrama de Flujo del Proceso

PREVENCIÓN DEL PRODUCTO FALSIFICADO



1

NECESIDAD DE COMPRA MATERIALES DEL PROYECTO

- Especificaciones técnicas
- Nivel de criticidad de la compra
- Requisitos de calidad
- Sistema funcional destino
- Alertar de fraude de proveedores confirmadas
- Proveedores aprobados por los Clientes
- Proveedores con fiabilidad demostrada

Requisitos en función del tipo de proveedor, de su nivel de confianza y del material o pedido:

- Requisitos de Calidad
- Cláusulas contractuales "disclaimers"
- ...

Requisitos:

- Certificado en vigo
- Tipo de proveedor (OCM, Distribuido, etc...)
- Procesos que garantice la cadena de suministro de los materiales eu NO fabrican
- ...
- ...

10

ALERTAS

11

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PRUEBAS, ENSAYOS

CLIENTE

■ SUP*: Suspect Unapproved Part